


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式	通称車名		型式		グレード及びボディ形状		積載	(104) 87372 号車
H23/12月	イルフ		SKG-NLR85AR		高床・FFL・FL 平ボディ		2,000 kg	
車検	年月・検切・抹消		装備	A・B・P	排気量	2,990 cc	エンジン出力	PS
走行	8	9	千km	タコグラフ 装備	有・無・別体	ボディ内寸		
シフト	5M・A・特殊 T		タコグラフ 年式	(年月)		上物		
燃料	D・G・他()		色	白		特装品		
R券	有・無	リサイクル 預託金相当額		¥10,540 円		関係		

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)



記号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

※タイヤ点数はmm
単位で記入のこと。

その他特記事項

室内汚水看板跡 前立U.S 了利内側A
サシ窓P.A 下回U.S 7L-4S
キャブP.A.S

登録番号

車台番号

NLR85-7009862