


# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

# ISUZU

年式 R2 7月	通称車名 エルフ	型式 2RG-NLR88AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車	積載 2,000 kg	107号車
車検 年月・検切・抹消	装備 A・P・P C・S・W	排気量 2,990 cc	エンジン出力 PS		
走行 45 千km	タコグラフ 装備 有・無・別体	ボディ内寸 長 3,000 mm × 幅 1,690 mm × 高 1,770 mm			
シフト M・A・(特) (スムーサー) T・T	タコグラフ 年式 (年月)	上物 東フレ製 -30℃設定 ランク2段			
燃料 D・G・他 ( )	色 白色	特装品 サイドドア スタンバイ付			
R券 有・無	リサイクル 預託金相当額 ¥10440- 円	関係			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。

バッテリー(ホウ) ホトマフ未検 看板付  
フロントガラスフレ、バン内U.A フレ-4S  
ドアミラーA

東フレ F204197 XV22LPC-P

登録番号

車台番号

NLR88-7004025 ✓