


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式 H30/10月	通称車名 777-D	型式 2PG-FRR90T2	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車	積載 2,900 kg	124 号車
車検 年月・検切・抹消	装備 A・P・P C・S・W	排気量 5,190 cc	エンジン出力 240 PS		
走行 217 千km	タコグラフ 装備 有・無・別体	ボディ内寸 長 6,110 mm × 幅 2,270 mm × 高 2,010 mm			
シフト 6 (M・A・T) (特殊)	タコグラフ 年式 (2008年10月)	上物 フルハーブ製(デンソー) -32℃設定			
燃料 D・G・他	色 白色	特装品 ラッシング2段 サイドドア(助手席側)			
R券 有・無	リサイクル 預託金相当額 ¥12,460 円	関係			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)



記号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波替
X	穴
M	跡

※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。

その他特記事項

左FボラールU カバンM
バツVA オートガードU

GLF7

登録番号

車台番号

FRR90-7133829 ✓