


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式 R2 / 3月	通称車名 エルフ	型式 2RG - NLR88AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ドライバ	積載 2,000 kg	99 号車
車検 年 月・検切・抹消	装備 A・P・P C・S・W	排気量 2,990 cc	エンジン出力	PS	
走行 134 千km	タコグラフ 装 備	有・無・別 体	ボディ内寸 長 3,140 mm × 幅 1,770 mm × 高 2,110 mm	上物 。フルハーブ製 ラッシング2段	
シフト M・A・T T・T・特殊 (スムーサ)	タコグラフ 年 式	(年 月)	特装品		
燃料 D・G・他 ()	色 白色	関係			
R 券 有・無	リサイクル 預託金相当額 ¥10,440- 円				

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。

シート割穴、車内汚損、ミラーカバーA
 左ドアXM、左右テール丸、バン内板A
 フルハーブ DLK

登録番号	
車台番号	NLR88-7001700