

# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書 ISUZU

年式 R1 / 8月	通称車名 イルフ	型式 TRG-NLR85AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車	積載 1900 kg	106 号車
車検 年月・検切・抹消	装備 (A・P・W) (C・S)	排気量 2,990 cc	エンジン出力 PS		
走行 285 千km	タコグラフ 装備 有・無・別体	ボディ内寸 長 3270 mm × 幅 1720 mm × 高 1760 mm	上物 特装品 関係 ・東フレ製 -30℃設定 ラッキング段 サイドア ン ン		
シフト 5 M・A・T 特殊	タコグラフ 年式 ( )	色 白色			
燃料 D・G・他 ( )	色 白色				
R券 有・無	リサイクル 預託金相当額 ¥10,440- 円				

<p>フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)</p> <div style="text-align: center;"> </div> <p style="text-align: center;">シマア ルミ ニ</p> <p style="text-align: center;">A</p> <p style="text-align: center;">10 / 1</p> <p>※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。</p>	<p>その他特記事項</p> <p>カバン跡 フレ-UP, U</p> <p>XV&gt;&gt;LOC-P 2019年7月</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width: 30%;">登録番号</td> <td></td> </tr> <tr> <td>車台番号</td> <td>NLR85-7040288</td> </tr> </table>	登録番号		車台番号	NLR85-7040288
登録番号					
車台番号	NLR85-7040288				

記号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡