


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式 R1 9月	通称車名 E117	型式 TRG - NPR85AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ワイド	積載 2,950 kg	113 号車
車検 年月・検切・抹消	装備 A・P・P C・S・W	排気量 2,990 cc	エンジン出力 PS		
走行 190 千km	タコグラフ 装備 有・無・別体	ボディ内寸 長 5,060 mm × 幅 2,090 mm × 高 2,230 mm			
シフト 6 M・A・特 T・T・殊	タコグラフ 年式 (2019年6月)	上物 フル11-7製			
燃料 D・G・他	色 指定色	特装品 跳ね上げ式197-ゲート			
R券 有・無	リサイクル 預託金相当額 10,440 円	関係			

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。

天張リ破れ、下ミラー付 前立UP
アクリ内側10-A、後ミラー付 フロントガラスワレ

フル11-7 DMM

登録番号

車台番号

NPR 85-7091235