


# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

# ISUZU

年式 R1 / 8月	通称車名 エルフ	型式 TRG-NPR85AN	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車	積載 2,000 kg	117号車
車検 年月・検切・ <u>抹消</u>	装備 A・P・P C・S・W	排気量 2990 cc	エンジン出力 PS		
走行 145千km	「 <u>ノ</u> 」 ノグラフィック 有・無・別体	ボディ内寸 長4440 mm × 幅2010 mm × 高1970 mm	上物 。東フレ製-30℃設定 サイドア ラッキング2段		
シフト 6 (M・A・T) 特殊	ノグラフィック 年式 (年月)	特装関係			
燃料 D・G・他	色 白色				
R券 有・無	リサイクル 預託金相当額 ¥10,440-円				

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

※タイヤ点数はmm  
単位で記入のこと。

現メ-3- 144194km, 車内汚れ, 傷, のり付, 部品外跡,  
看板跡, バン内A

車検 2019-7 xV32LOC-P

登録番号

車台番号

NPR85-7090967