


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|----------------|-------|
| 年式 R3 / 12月 | 通称車名 フォワード | 型式 2RG-FRR90S2 | グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ウイング | 積載 2,950 kg | 120号車 |
| 車検 年月・検切・抹消 | 装備 A・P・P C・S・W | 排気量 5,190 cc | エンジン出力 210 PS | | |
| 走行 130 km | タコグラフ 装備 有・無・別体 | ボディ内寸 長 6,220 mm × 幅 2,230 mm × 高 2,400 mm | | | |
| シフト 6 (M・A・T) 特殊 | タコグラフ 年式 () | 上物 フルハーフ数 ランニング2段 | | | |
| 燃料 D・G・他 () | 色 指定色 | 特装品 | | | |
| R券 有・無 | リサイクル 預託金相当額 ¥12,230- 円 | 関係 | | | |

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



| 記号 | |
|----|-----|
| A | スリ傷 |
| B | 板金 |
| C | 腐り |
| P | 塗装 |
| S | サビ |
| U | 凹凸曲 |
| W | 波 |
| X | 替 |
| H | 穴 |
| M | 跡 |

※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。

フロントガラスワレ、シートコゲ、車内汚れ、傷
看板跡、ウイング内U.A、前立U.A
後方料A
7111-7 DM/S

登録番号

車台番号

FRR90-7175969