


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

年式 H30 8月	通称車名 7x7-ド	型式 2PG-FRR90T2	グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 冷蔵冷凍車	積載 2.400 kg	125 号車
車検 年 月・検切・抹消	装備 A・P・P C・S・W	排気量 5.190 cc	エンジン出力 240 PS		
走行 302 千km	タコグラフ 装 備 有・無・別体	ボディ内寸 長 6.200 mm × 幅 2.260 mm × 高 2.100 mm			
シフト M・A・(特) T・T・(殊)	タコグラフ 年 式 (年 月)	上 物 デンソー製 -32℃設定 ラッシング2段 サイドドア 床キーストン 格納式197-ゲート			
燃料 D・G・他 ()	色 白色	特装品 関係			
R 券 有・無	リサイクル 預託金相当額 12,460 円				

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

フロントガラス汚、車内汚、シート汚れ、コゲ穴
ミラーA、ブレーキS、看板跡
バン内uA、リヤフェンダーU
7x7 GLF DS42LN-EP32

登録番号	
車台番号	FRR90-7130654