


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------|---|-------------------------------|----------------|-----------|
| 年式 R2 7月 | 通称車名 フォワード | 型式 2RG-FRR90S2 | グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL ウイング | 積載 2,750 kg | 142 号車 |
| 車検 年月・検切・抹消 | 装備 A・P・P C・S・W | 排気量 5,190 cc | エンジン出力 240 PS | | |
| 走行 248 千km | タコグラフ 装備 有・無・別体 | ボディ内寸 長 6,220 mm × 幅 2,410 mm × 高 2,400 mm | 上物 。フルハーフ製 ラックンブ2段。 | | |
| シフト 6 (M・A・T) 特殊 | タコグラフ 年式 (2020年3月) | 上物 特装品 関係 | | | |
| 燃料 D・G・他 | 色 白色 | | | | |
| R券 有・無 | リサイクル 預託金相当額 ¥12,460 円 | | | | |

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



| 記号 | |
|----|-----|
| A | スリ傷 |
| B | 板金 |
| C | 腐り |
| P | 塗装 |
| S | サビ |
| U | 凹凸曲 |
| W | 波 |
| X | 替 |
| H | 穴 |
| M | 跡 |

※タイヤ点数はmm
単位で記入のこと。

シートコゲ、車内汚れ、右FLロー小U
フロントガラス、ウイング内A、後方排S

フルハーフ DMS

| | |
|------|---------------|
| 登録番号 | |
| 車台番号 | FRR90-7155968 |