

いすゞ自動車近畿株式会社


車両状態評価書

ISUZU

年式 H30 11月	通称車名	型 式	グレード及びボディ形状	積 載	36 号車
	フォワード	2PG-FRR90S1	高床・FFL・FL ダン7°	3,500 kg	
車 検	年 月・検切・ <u>抹消</u>	装 備	A C P P C S W	排 気 量	5,190 cc エンジン出力
走 行	61 千km	タコグラフ 装 備	有・無・別 体	ボデー内寸	長 3,400 mm × 幅 2,050 mm × 高 320 mm
シフト	6 M A 特 T T 殊	タコグラフ 年 式	(年 月)	上 物	一方開
燃 料	D G 他	色	白色	特装品	
R 券	有・無	リサイクル 預託金相当額	¥12,080-	関 係	

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



記 号	
A	スリ傷
B	板金
C	腐り
P	塗装
S	サビ
U	凹凸曲
W	波
X	替
H	穴
M	跡

※タイヤ点数は mm
単位で記入のこと。

サイドガードリ リヤエンターUS
バッセルU プロテクト-US
新明和DR4-0003SY コレクションU破れ

登録番号

車台番号

FRR90-7135245