


いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

ISUZU

| | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|
| 年式 R1 / 9月 | 通称車名 エル7 | 型式 2RG-NJR88A | グレード及びボディ形状 高床・FFL・FL 平ボディ | 積載 2,000 kg | 43 号車 |
| 車検 年 月・検切・抹消 | 装備 A・P・P C・S・W | 排気量 2990 cc | エンジン出力 PS | | |
| 走行 23 千km | タコグラフ 装備 | 有・無・別体 | ボディ内寸 長 3120 mm × 幅 1620 mm × 高 270 mm | | |
| シフト M・A・(特殊) (スムサ) T・T | タコグラフ 年式 (年月) | | 上物 ・フルフラットロー床鉄板張り 鳥居窓下鉄板 | | |
| 燃料 D・G・他 () | 色 白色 | | 特装品 関係 | | |
| R券 有・無 | リサイクル 預託金相当額 ¥ 9,170- 円 | | | | |

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



| 記号 | |
|----|-----|
| A | スリ傷 |
| B | 板金 |
| C | 腐り |
| P | 塗装 |
| S | サビ |
| U | 凹凸曲 |
| W | 波 |
| X | 替 |
| H | 穴 |
| M | 跡 |

※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。

43

前立 A.S 床鉄板張り補助ア/A.S
2-4.S 137-A

| | |
|------|-----------------|
| 登録番号 | |
| 車台番号 | NJR88-7000185 ✓ |