


# いすゞ自動車近畿株式会社 車両状態評価書

# ISUZU

|                     |                            |                                             |                               |                |          |
|---------------------|----------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------|
| 年式<br>H28/9月        | 通称車名<br>エルフ                | 型式<br>TRG-NJR85A                            | グレード及びボディ形状<br>高床・FFL・FL 平ボディ | 積載<br>2,000 kg | 52<br>号車 |
| 車検<br>年 月・検切・抹消     | 装備<br>A・P・P<br>C・S・W       | 排気量<br>2,990 cc                             | エンジン出力<br>PS                  |                |          |
| 走行<br>143 千km       | タコグラフ<br>有・無・別体            | ボディ内寸<br>長 3,080 mm × 幅 1,630 mm × 高 380 mm |                               |                |          |
| シフト<br>5 (M・A・T・特殊) | タコグラフ<br>年式 ( 年 月 )        | 上物<br>フルフラットロー                              |                               |                |          |
| 燃料<br>D・G・他 ( )     | 色<br>白色                    | 特装品<br>垂直式パワーゲート                            |                               |                |          |
| R券<br>有・無           | リサイクル<br>預託金相当額<br>¥9,170- | 円                                           | 関係                            |                |          |

フロントガラス(飛石・線・点キズ) 修復歴(有・無)

その他特記事項



| 記号 |     |
|----|-----|
| A  | スリ傷 |
| B  | 板金  |
| C  | 腐り  |
| P  | 塗装  |
| S  | サビ  |
| U  | 凹凸曲 |
| W  | 波   |
| X  | 替   |
| H  | 穴   |
| M  | 跡   |

※タイヤ点数は mm 単位で記入のこと。

54

内装品外シタ シートコケ フルムSC  
キャブバックUS アオリ内さくれ割れ  
前立て鳥居US、下回りS、フルム内SC

|      |                 |
|------|-----------------|
| 登録番号 |                 |
| 車台番号 | NJR85-7057290 ✓ |